



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-159/2019
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca NISSAN, modelo QASHQAI (fabricados entre el 6/06/2018 y el 14/11/2018)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico La unidad de control del ventilador del enfriador podría fallar. En esta condición, el ventilador podría dejar de funcionar y elevarse la temperatura del refrigerante motor. En una situación muy extrema, el vehículo perdería par motor, no funcionaría el aire acondicionado y se iluminaría la luz de avería motor en el cuadro de instrumentos (MIL). En casos muy extremos, existe la posibilidad que debido al fallo interno de la unidad de control, ésta podría ocasionar algún daño térmico en la misma unidad y/o componentes cercanos
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa NISSAN IBERIA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para reemplazar el conjunto del ventilador del radiador de refrigeración del motor
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	21/03/19

(Fotografía no disponible)