



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-38/2018 (Fotografía no disponible)

Identificación del producto: VEHICULO, marca SKODA, modelo KAROQ (modelos de los años 2018-2019)

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas
En los vehículos Karoq afectados se han montado guarnecidos del pilar A en cuya cara interior hay pegado un vellón que puede desprenderse con temperaturas bajo cero. El vellón tiene por objeto impedir que las piezas del guarnecido del pilar A se rompan completamente si se activa el airbag. Si se desprende el vellón, las piezas del guarnecido rotas al activarse el airbag para la cabeza podrían entrar en el habitáculo y provocar lesiones a los ocupantes.

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para sustituir el guarnecido del pilar.

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 01/02/18